

دوره آموزش اپراتوری Heidelberg Speedmaster SX 74



مهم: ایمنی در محل کار

استانداردهای ایمنی برای مکان و امکانات صنعتی، برای تمام آموزش‌های PTEC در محل مشتری می‌بایست اعمال و رعایت شود. به همین دلیل است که علاقه‌مندیم یادآور شویم که کلیه شرکت‌کنندگان در دوره آموزشی می‌بایست یونیفورم و کفش مناسب داشته باشند.

برنامه زمانبندی دوره

بنا به درخواست

مدت زمان

۵ روز

روز اول: ۰۹:۳۰ - ۱۷:۰۰
روز دوم: ۰۸:۰۰ - ۱۷:۰۰
روز سوم: ۰۸:۰۰ - ۱۷:۰۰
روز چهارم: ۰۸:۰۰ - ۱۷:۰۰
روز پنجم: ۰۸:۰۰ - ۱۳:۰۰

عناوین آموزشی

- عملیات مرکز کنترل ماشین چاپ PPC
- عملیات و تنظیمات اجزای اختصاصی ماشین چاپ
- مکانیزم برگردان ورق / دوروچاپ
- واحد ورنی‌زنی (بسته به پیکربندی ماشین چاپ)
- خشک‌کن مادون قرمز (IR)
- آماده‌سازی و نمونه‌گیری کارهای مختلف چاپی
- تجهیزات اضافی و خاص
- تجهیزات ایمنی
- دستورالعمل تعمیر و نگهداری

اهداف

آشنایی با اپراتوری ماشین چاپ
مقدمه‌ای بر چاپ

گروه هدف

اپراتورهای چاپ و مدیران فنی

الزامات

تجربه عملی در چاپ افست

اطلاعات اضافی

آشنایی با ماشین چاپ: Speedmaster CX 75

قیمت دوره را می‌توان از طریق ارسال درخواست به بخش آموزش شرکت ایران روتاتیو بدست آورد.